


# Studium anomalnych przepływów w strumieniach Młynowca k. Stronia Śląskiego

## A study of anomalous flows in the Młynowiec streams near Stronie Śląskie



**Ryc. 1.** Sześciometrowej wysokości kaskada na okresowym dopływie Młynówki pod przełęczą Dział po burzowym opadzie w maju 2006 r.

**Fig. 1.** A six-metre-high cascade on a periodic tributary of the Młynówka stream at the Dział Pass (situation after a storm fall in May 2006)



**Ryc. 2.** Wysoki stan wody po nawałnym opadzie na Małej Młynówce (Młynowiec k. Stronia Śląskiego)

**Fig. 2.** High water level after rainfall in Mała Młynówka (Młynowiec near Stronie Śląskie)



**Ryc. 3.** Przepływ po opadzie nawałnym w 2006 r. – „wodospad” na potoku Zagożdżonów. Wszystkie fot. K.D. Zagożdżon

**Fig. 3.** Intensive flow after the torrential precipitation in 2006 – “waterfall” on the Zagożdżon stream. All photos by K.D. Zagożdżon